


## Ring Spinning Frame Option



# VLT® 5000 的 環錠細紗機選項卡

這選項軟體專為控制環錠細紗機中的主錠子馬達而設計。使用這選項後可使設備達到其最大產能,同時又能避免更多的 斷紗現象。

環錠細紗機的功能是從粗紗機中將粗紗(軟紗)捲繞出來並紡織成最終的細紗。一個典型的環錠細紗機包含有500至1000個錠子 - 驅動所有這些錠子是一個由馬達和平型皮帶驅動裝置構成的系統。典型的功率範圍是22-50 Hp,而大型機器的功率可以達到75 Hp。

VLT 5000 變頻器配合環錠細紗機軟體後能夠提供相應的調速和控制功能,這套控制系統完全自動化而且具有自調節功能。應用了這套軟體後,基本機型就不再需要額外的控制器或者 PLC:而對於那些高級機型,這套軟體也可以簡化控制系統的工作。

傳統的環錠細紗機是由一個定速馬達和一個變滑輪系統控制的,或者由一個變極雙速馬達控制。現在人們正在逐漸使用變頻器來替代原有的機械結構以提高產能,可是在許多生產紡織品的國家中,大部分用戶所使用的環錠細紗機中並沒有安裝變頻器。這樣的市場上就因此迫切需要一種簡單且獨立的修繕方案。

VLT 5000 環錠細紗機軟體包含一個 15 點繞轉程序,每一個點上的速度設定都對應著一個時間順序。這樣即使紡織過程中使用不同類型的紡線,操作者仍然可以使每一個錠子都達到其最佳速度。

與傳統變滑輪系統相比,優點在於:


- 提高了產能
- 節約了能源
- 降低了維護費用,不再需要更換三角皮帶和變滑輪

速度/時間曲線控制器執行參數 235-237 中預先設定的曲線(下面有詳細說明),這個曲線包括一個或多個"速度/時間點",每一個點都包括一個基準速度 [Hz] 和一個相應的絕對時間 [min]。在接收到一個啓動指令後(可以通過數位輸入端口,標準/HPF-總線或者 LCP)控制器加速到第一個速度/時間點。控制器到達這一點後,一個被選的繼電器/數位輸出端口將輸出信號"Step Complete"。

如果速度/時間控制器在一個數位端□接收到"Next Speed Step"信號,它將跳過這一步驟(内部時鐘將被置為 t+1,輸出頻率將按照正常加速過程上升到基準速度)。


整個曲線運行結束後,選定的繼電器/類比輸出端口將輸出信號"Sequence Complete"。

可以根據卷軸位置或者在更換紡線類型的時候對速度進行 調整(總和或者相對多基準值),調整時可以使用類比輸入 /預設端口或者標準/HPF總線基準值對速度曲線進行加 減操作(多基準點結構)。



#### 圖 1

在電流極限、寸動、停止/暫停、"凍結輸出"等情況中速度/時間控制器將被中斷,這時內部計時器也會被凍結。當正常操作恢復後計時器再重新開始運行。另外在斷電的時候計時器值也會被存儲起來,這樣重新啓動後速度時間/控制器就可以從中斷點繼續運行速度時間曲線(它會按照正常加速過程加速,直到它到達曲線)。



#### 圖 2

整個程序結束後,需要使用復歸指令將內部計時器復歸(可以從數位輸入端口,標準/HPF總線或者 LCP接收這個指令)。計時器復歸後,控制器將從 TO基準點重新開始運行(見圖 1)。

### 速度時間曲線的新參數:

#### 參數 235,速度/時間曲線功能:

這個參數用於啓動或者停止速度/時間曲線控制器。

無效 [0] (出廠値) 有效 [1]

如果控制器處於停止狀態,變頻器將按照一般 VLT 5000 的"速度開回路"模式運行。

#### 參數 236,速度基準點參數:

這個參數可以存儲 15 個速度基準點(這些速度基準點必須要連接到相應的時間時段值)。

0- 1000 [Hz] 出廠値為 0 [Hz]

如果一個時間曲線點的速度基準點和時間時段値都為 0,這個點將不會包含在速度/時間曲線中("空"點前面的點將作為最後一個速度/時間點)。如果需要變頻器支持 4 套速度/時間曲線,所有這 4 套表單中都應包含這一參數。

#### 參數 237, 時段參數:

這個參數可以存儲 15 個時間時段值(這些時間時段值必須要連接到相應的速度基準點上)。

0-9999 [min] (166 hours) 出廠値為 0 [min]

時間必須是<u>絕對</u>值,而不能使與前面速度/時間點的相對時間。

如果一個時間曲線點的速度基準點和時間時段値都為 0,這個點將不會包含在速度/時間曲線中("空"點前面的點將作為最後一個速度/時間點)。如果需要變頻器可以支持 4 套速度/時間曲線,所有這 4 套表單中都應包含這一參數。(注意:如果時間基準點為 0,變頻器將按照正常加速過程加速到相應的速度基準點)。

#### 現有參數的附加選擇:

對於繼電器/類比輸出功能,另外還有兩個附加的選擇(參數 319、321、323 和 326)

- "STEP COMPLETE",這表示速度/時間點已經到達。這個信號可以持續1秒鐘,參見圖1
- "SEQUENCE COMPLETE",這表示整個速度/時間 曲線的過程已經結束。這個信號可以持續 1 秒鐘,參見 圖 1

對於數位輸入功能,另外也有兩個附加選項(參數 300、301、305、306 和 307)

- "NEXT SPEED STEP",手動跳過目前速度,運行到下一個速度/時間點,參見圖 2
- "MANUAL STOP/RESET",手動停止馬達並將時鐘置為 to。這一指令後將運行正常減速過程(只有當控制器是通過"Latched start"指令啓動的時候,這個停止指令才能生效)

#### 顯示器内容:

用戶可以在顯示器的行  $2 \cdot 71.1 \cdot 71.2$  和行 1.3 (參數 9 ~ 12) 選擇以下的顯示內容:

- 選項 33: "ACTUAL STEP"
  - 顯示控制器所在的步驟
- 選項 34: "ELAPSED STEP TIME"
  - 以分鐘為單位顯示目前步驟的經過時間
- 選項 35: "REMAINING STEP TIME"
  - 以分鐘為單位顯示目前步驟的剩餘時間
- 選項 36: "TOTAL ELAPSED TIME"
  - 以分鐘為單位顯示目前步驟總共需要的時間
- 選項 37: "TOTAL REMAINING TIME"
  - 以分鐘為單位顯示目前步驟和下面步驟總共剩餘的時間

訂貨號 175Z3463

Danfoss 公司對產品目錄、手冊和其它印刷品中的可能的錯誤概不負責。Danfoss 公司保留不經通知而修改其產品的權利:這也適用於已經訂貨的產品,如果此類修改不致引起已經同意的技術條件的重大改變的話。本手冊中所有標誌及註冊商標為本公司財產,不得侵犯,違者必究。

