



Brandteknisk inspektion

CERTIFIKAT

Firetechnical inspection certificate
IN02312

Danfoss A/S
Ulsnæs 1
6300 Gråsten

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har ved akkrediteret inspektion d. 2001-02-14 gennemgået de brandtekniske forhold med følgende resultat:


The Danish Institute of Fire and security Technology has carried out an accredited fire safety inspection on the above date with the following results:

Rapportnummer/ Report: 00-1				1	2	3	5	7
BRANDTEKNISK VURDERING				God	-	Middel	-	Dårlig
<i>Fire protection assessment</i>				<i>Good</i>		<i>Average</i>		<i>Poor</i>
Virksomheden er vurderet <i>The concern has been assessed</i>	3	1.0	Bygningsmæssige forhold <i>Structural fire protection</i>			X		
som helhed. Der henvises <i>as a whole. Please refer</i>	1	2.0	Produktions- og lagerforhold <i>Process and storage hazards</i>	X				
i øvrigt til bemærkninger <i>to remarks</i>	1	3.0	Alarmering og slukning <i>Fire alarm and firefighting</i>	X				
og beskrivelse <i>and description</i>	2	4.0	Ordensmæssige forhold <i>Housekeeping</i>		X			
Risikoniveau/ <i>Risk level</i>	1,8		Gennemsnit for branchen: <i>Average for the trade:</i>	2,1				

Inspektionsgrundlaget er driftsmæssige forskrifter fra Statens Brandinspektion suppleret med Skafor forskrift 202.

The inspection is based on guidelines from the Danish National Fire Inspectorate and the Danish Association of Non-life Underwriters.

Udstedt d. 2001-02-14
Issued on


Lars Hallberg

Næste brandtekniske inspektion 0402
Next firetechnical inspection